

Kombinationsmöjligheter - Kombinationsmöglichkeiten - Possible Combinations

Serie 100	Serie 200	Serie 300	Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700	Serie 800
<p>För alla typer av maskiner Für alle Typen von Maschinen For all types of machines</p> <p>Bordsskiva Basmodell Basisplatte Basic table top</p> <p>X=1080 Y=590</p>	<p>För alla typer av maskiner Für alle Typen von Maschinen For all types of machines</p> <p>X=1080 Y=780</p>	<p>För stand.-raksöm m fl maskiner Für Schnellnäher und ähnliche For straight sewingmachines and similar</p> <p>X=1080 Y=780</p>	<p>För overlock och korta maskiner Für Überwendlich und kurze Maschinen For overlockmachines and similar with short arm</p> <p>X=1080 Y=780</p>	<p>För stan.-raksöm m fl maskiner Für Schnellnäher und ähnliche For straight sewingmachines and similar</p> <p>X=1080 Y=780</p>	<p>För overlock och korta maskiner Für Überwendlich- und kurzen Maschinen For overlockmachines and such with short arm</p> <p>X=1080 Y=780</p>	<p>För stand.-raksöm m fl maskiner Für Selnellnäher und ähnliche For straight sewingmachines and similar</p> <p>X=1080 Y=780</p>	<p>För overlock och korta maskiner Für Überwendlich und kurzen Maschinen For overlockmachines and such with short arm</p> <p>X=1080 Y=780</p>
<p>K 110</p> <p>X=1270 Y=590</p>	<p>K 210</p> <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 310</p> <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 410</p> <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 510</p> <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 610</p> <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 710</p> <p>X=1270 Y=780</p>	<p>K 810</p> <p>X=1270 Y=780</p>
<p>K 120</p> <p>X=1460 Y=590</p>	<p>K 220</p> <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 320</p> <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 420</p> <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 520</p> <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 620</p> <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 720</p> <p>X=1460 Y=780</p>	<p>K 820</p> <p>X=1460 Y=780</p>
<p>K 130</p> <p>X=1650 Y=590</p>	<p>K 230</p> <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 330</p> <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 430</p> <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 530</p> <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 630</p> <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 730</p> <p>X=1080 Y=970</p>	<p>K 830</p> <p>X=1080 Y=970</p>
<p>K 140</p> <p>X=1840 Y=590</p>	<p>K 240</p> <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 340</p> <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 440</p> <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 540</p> <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 640</p> <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 740</p> <p>X=1270 Y=970</p>	<p>K 840</p> <p>X=1270 Y=970</p>
<p>K 150</p> <p>X=2030</p>	<p>K 250</p> <p>X=1460</p>	<p>K 350</p> <p>X=1460</p>	<p>K 450</p> <p>X=1460</p>	<p>K 550</p> <p>X=1460</p>	<p>K 650</p> <p>X=1460</p>	<p>K 750</p> <p>X=1460</p>	<p>K 850</p> <p>X=1460</p>